



IL DIRIGENTE

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 20/08/2012 dal Tecnico dell'U.T.M. presso il Cimitero Urbano congiuntamente ai tecnici della Società Gesam S.p.A., azienda concessionaria dei servizi cimiteriali del Comune di Lucca, in cui vengono evidenziati i progressivi dissesti strutturali in varie parti del Cimitero stesso;

Vista, altresì, la nota Prot. Gen. N. 63651 del 03/09/2012 inoltrata dalla Società Gesam S.p.A., con la quale viene segnalato quanto segue:

- grave stato di fatiscenza, dovuto anche ad infiltrazioni di acqua piovana, in alcuni tratti dei tetti delle arcate con evidente distacco dello scempiato in mezzane di cotto e compromissione delle strutture lignee primarie e secondarie, travi di collegamento tra le capriate e dei travicelli in legno; (eventuali cadute di mezzane o parti di esse e dei travicelli sono scongiurate solo da una modesta rete metallica interposta tra le travi di collegamento ed i travicelli);
- lesioni diffuse sulla base dei pilastri esterni delle arcate monumentali, quelle poste in adiacenza al monumento dei caduti, con un evidente "fuori piombo" strutturale valutato in cm. 11 dovuto presumibilmente ad una spinta orizzontale a livello delle capriate del tetto sulla struttura muraria esterna;
- altre lesioni diffuse in altre parti strutturali primarie e/o secondarie, quali architravi e pavimentazioni;
- distacchi tra la struttura dei camminamenti e la struttura verticale interna portante delle arcate nella zona compresa tra gli Oratori di S. Donato e S. Paolino;
- lesioni longitudinali nel concio di volta della struttura ad arco portante del camminamento delle arcate nella zona degli Oratori di S. Paolino e S. Anna.

Constatata la precarietà statica in cui versano le strutture segnalate, è necessario adottare tutti i necessari accorgimenti, che si rendono fondamentali per scongiurare i pericoli, allo stato attuale evidenti, per l'incolumità delle persone che accedono all'area cimiteriale;

Vista altresì, la relazione del Tecnico dell'U.T.M., che rileva quanto segue:

- in data 04/10/2012, 12/10/2012 e 23/10/2012 sono stati effettuati sopralluoghi presso il Cimitero Urbano, in particolare nel tratto delle arcate monumentali lato nord dalla 69° alla 81° fronte ovest e dalla 85° alla 88° fronte sud come meglio evidenziato nella planimetria allegata alla presente ordinanza, per effettuare una valutazione aggiornata, anche a seguito degli ultimi eventi meteorologici;
- le notevoli infiltrazioni di acqua meteorica in varie zone, ha notevolmente aggravato la stabilità delle strutture lignee primarie (travi e capriate) già compromesse tanto che sono state oggetto in tempi passati di interventi "tamponi" di consolidamento e secondarie (travicelli) che presentano segni di cedimento strutturale;
- lo scempiato in mezzane in cotto in alcuni punti ha ceduto ed è sostenuto esclusivamente da una rete metallica interposta tra le travi principali ed i travicelli, messa in opera negli anni passati quale intervento provvisorio in attesa di un intervento mirato di consolidamento e rifacimento del tetto;



Premesso quanto sopra, si conferma l'esistenza di un notevole pericolo per la pubblica incolumità, con possibili cedimenti improvvisi delle strutture lignee del tetto e conseguenti crolli delle strutture, dello scempiato e del manto di copertura delle arcate monumentali nel Cimitero Urbano;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 206, T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.;

ORDINA

L'immediata inibizione dell'accesso alle arcate monumentali del cimitero urbano, nei tratti lato nord fronte ovest dalla 69° alla 81° e dalla 85° alla 88° fronte sud, come meglio evidenziato nella planimetria allegata alla presente;


ORDINA, altresì,

alla Gesam S.p.A., in qualità di azienda concessionaria dei servizi cimiteriali del Comune di Lucca, di provvedere immediatamente, dalla notifica del presente atto, ad adottare, in accordo con l'Amministrazione Comunale, tutti i provvedimenti e le limitazioni che si rendano necessari al fine di garantire l'inaccessibilità nel tratto delle arcate monumentali del cimitero urbano, lato nord fronte ovest dalla 69° alla 81° e dalla 85° alla 88° fronte sud a tutela della pubblica incolumità;

AVVERTE

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla notificazione o in via alternativa al T.A.R. Toscana, entro 60 giorni dalla notificazione.

Lucca, 24 ottobre 2012




IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Paolo Nocchi)

Da notificare a:

GESAM S.p.A.
Via Nottolini, 34
55100 - LUCCA

Da trasmettere a:

U.O. 5.1 Edilizia Pubblica - SEDE



ELABORATO GRAFICO FUORI SCALA

LEGENDA



arcate NORD fronte OVEST dalla 69^ alla 81^ compresa,

arcate NORD fronte SUD dalla 85^ alla 88^ compresa,

ORATORIO
S. DONATO

ORATORIO
S. ANNA

ORATORIO
S. PAOLINO

ABSIDE

CAPPELLA
ORSETTI

VIALE MURATO

CAPPELLA
SS. mo
REDEMPTORI

VIALE MURATO

CAPPELLA
BENEMERENTIBUS

